Tabela Nr 4

Aktualny stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Błonie

I. Wiek budynków

łącznie budynki wspólnot z udziałem gminy + budynki 100% gminy

Lp.	Lata budowy	LICZBA	Udział procentowy w całości
1	Wybudowane przed 1910		
2	Wybudowane w latach 1911-1930	10	16,94%
3	Wybudowane w latach 1931-1950	3	5,08%
4	Wybudowane w latach 1951-1960	24	40,67%
5	Wybudowane w latach 1961-1970	11	18,64%
6	Wybudowane w latach 1971-1980	5	8,47%
7	Wybudowane po 1980	6	10,17%
	Razem	59	100,00%

II. Wyposażenie techniczne lokali mieszkalnych

łącznie lokale gminne 701

Lp.	Nazwa urządzenia technicznego	LICZBA	Udział procentowy w całości
1	ogrzewanie		
	a) centralne ogrzewanie	185	26,40%
	b) ogrzewanie etażowe (elektr.)	348	49,64%
	c) ogrzewanie piecowe	168	23,96%
2	instalacja elektryczna	701	100,00%
3	instalacja wodno-kanalizacyjna	663	94,58%
4	instalacja gazowa	499	71,20%
5	centralnie dostarczana ciepła woda użytkowa	67	9,56%
6	lokale z łazienką i wc	503	71,75%
7	lokale z wc	32	4,56%
8	lokale bez urządzeń	166	23,68%

III. Stan techniczny lokali mieszkalnych

Lp.	Stan techniczny	Opis	LICZBA	Udział procentowy w całości
1	Bardzo dobry	Lokale wyposażone we wszystkie media w budynkach nowych (do 20 lat) lub po remontach kapitalnych	142	20,26%
2	Dobry	Lokale wyposażone we szystkie media w budynkach wymagających jedynie drobnych napraw	153	21,82%
3	Średni	Lokale wyposażone we wszystkie media w budynkach wymagajacych napraw (remontów) poszczególnych elementów w okresie najbliższych 10-ciu lat	240	34,24%
4	Zły	Lokale bez łazienek i wc usytuowane w budynkach wymagających gruntownych remontów i modernizacji	166	23,68%
		Razem	701	100%